
Upper bound
Lower bound
Phase 1
Laminate
Phase 2
Phase 2
Phase 1
$\overline{\sigma}_{12}(t)$
t
0
0.5
1
1.5
2
0
1
2
3
4
5